

SCHRIFTLICHE WEISUNG FÜR DEN STRASSENTRANSPORT

LADUNG

Argon, verdichtet in Flaschen

Klasse 2, 1A

UN 1006

EIGENSCHAFTEN DES LADEGUTES

Farbloses, geruchloses Gas

ART DER GEFAHR

- Gase wirken erstickend ohne bemerkbare Anzeichen
- Gase sind schwerer als Luft und breiten sich am Boden aus
- Gase sind unsichtbar
- Erhitzen führt zu Drucksteigerung - erhöhte Berst- und Explosionsgefahr

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

- Schutzhandschuhe
- Warnweste
- Handlampe

VOM FAHRZEUGFÜHRER ZU TREFFENDE ALLGEMEINE MASSNAHMEN

Schutz der Öffentlichkeit:
2 selbststehende Warnzeichen

- Motor abstellen
- Strasse sichern und andere Straßenbenutzer warnen
- Unbefugte fernhalten
- Zündquellen fernhalten, Rauchverbot
- Auf windzugewandter Seite bleiben

Polizei 110
Feuerwehr 112

VOM FAHRZEUGFÜHRER ZU TREFFENDE BESONDERE MASSNAHMEN

Ausrüstung:
(Nicht erforderlich)

- Wenn möglich, Undichtigkeiten beseitigen, aber nur, wenn ohne Risiko
- Abblasen lassen

FEUER – INFORMATION FÜR DEN FAHRZEUGFÜHRER IM FALLE EINES BRANDES

- Wenn möglich, Entstehungsbrände löschen

ERSTE HILFE

- Verletzte an die frische Luft bringen
- Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage

ZUSÄTZLICHE HINWEISE DES HERSTELLERS ODER ABSENDERS

Telefonische Rückfrage:



alle Gase aus einer Hand

Spechbacher Straße 1
74927 Eschelbronn
Fon: 06226 / 4344
Fax: 06226 / 40961